

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{мм}$	$l, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$h, \text{мм}$
1	10000	$10 + j10$	$10 + j10$	$150 + j20$	1	200	-	0,84	-

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
2	660	$9 - j25$	$9 + j41$	$34 - j48$	0,22	-	-	0,66	0,32

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
3	600	$5 - j21$	$9 + j10$	$5 - j14$	0,12	150	-	-	-

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{мм}$	$l, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$h, \text{мм}$
1	6000	$7 - j12$	$8 + j10$	$11 - j17$	13	210	-	1,27	-

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
2	1500	$8 - j9$	$6 + j5$	$23 + j6$	0,11	-	-	0,01	0,14

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
3	380	$4 - j11$	$6 + j14$	$9 - j12$	0,15	190	-	-	-

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{мм}$	$l, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$h, \text{мм}$
1	7500	$12 - j23$	$11 + j16$	$19 - j25$	27	160	-	0,54	-

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
2	1000	$9 - j12$	$7 + j6$	$22 + j5$	0,15	-	-	0,09	0,26

$N_{\text{в}} \text{ вар}$	U, B	$r_K + jx_K$	$r_L + jx_L$	$r_H + jx_H$	$a, \text{м}$	$l, \text{м}$	$b, \text{м}$	$d, \text{м}$	$h, \text{м}$
3	660	$7 - j19$	$10 + j17$	$9 - j15$	0,22	180	-	-	-